報道発表資料

相談解決のためのテストから No.87

平成 27 年 6 月 18 日

独立行政法人国民生活センター

消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。

チャイルドシートを運搬中に可動部品で指をけが

１．依頼内容

「チャイルドシートを運んでいたところ、可動部品に右手中指を挟み、第一関節より先を切断した。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。

２．調査

当該品は、幼児や子供を自動車に乗車させる際に、安全を確保するため身体を座席に固定するチャイルドシートでした（写真 1）。サポートレッグと呼ぶ、シートを安定して設置するためのＬ字型の可動部品がついており、折りたたんで収納できるようになっていました（写真 2）。

写真 1. 外観

写真 2. 可動部品（サポートレッグ）

サポートレッグ設置状態

サポートレッグ

サポートレッグ収納状態

サポートレッグ固定用突起

指を挟んだとされる場所

サポートレッグ固定用突起

指を挟んだとされる場所

サポートレッグが収納及び設置した状態で固定されるように、サポートレッグのパイプが収まる溝には突起が設けられており、押し込むと、「カチッ」という音とともに固定されました。

相談者の申し出に基づき、チャイルドシートを持って回転させたところ、サポートレッグを固定した状態では、サポートレッグが動き出すことはありませんでした。しかし、サポートレッグを固定していない場合には、回転を停止すると同時にサポートレッグが勢いよく動き出し、サポートレッグを収納する溝部に勢いよく収まることがわかりました（写真 3）。

写真 3. サポートレッグの動きの再現

以上、当該品は可動部品（サポートレッグ）が固定されていなかったことに加え、底面にあるサポートレッグの収納溝に手をかけた状態で運んだため、サポートレッグと収納溝に指が挟まれて、切断したものと考えられました。

なお、取扱説明書に正しい持ち方が記載されていたほか、別添の警告書には、警告マークとともに、サポートレッグを収納する際に手指を挟まないように注意することや、持ち運び時の注意として「本体底面、およびサポートレッグ可動部に手指をかけると指が挟まれるおそれがあり、大変危険です。」との記載がありました。

３．解決内容等

メーカーである株式会社カーメイトは、自社ホームページに「重要なお知らせ」として指はさみの危険に対する注意喚起文を掲載するとともに、ユーザー登録された客先へホームページと同内容の注意喚起文、追加説明書、本体貼り付け用の注意喚起ステッカーの送付を行いました。

＜社告掲載 URL＞ 株式会社カーメイト：

http://www.ailebebe.jp/important_news/important_news_2014Dec-08/

本件問い合わせ先

商品テスト部：042-758-3165

参考資料１　＜社告＞

AILEBEBE

エールベベ・クルット(くるっと)／すくすくターン／360ターン／360ターン2／360ターンS

『安全にお使いいただくためのお願い』

平素より、弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、弊社チャイルドシートにおきまして、お客様がチャイルドシートを運搬中に、取扱説明書記載の持ち方以外にて指を挟むお怪我が、2008年10月に1件と、2014年10月に2件目が発生致しました。
つきましては、下記対象のチャイルドシート　エールベベ・クルット(くるっと)／すくすくターン／360ターン／360ターン2／360ターンSをご使用いただいておりますお客様に、改めてお願いがございます。
お客様には大変お手数お掛け致しますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年12月８日
株式会社カーメイト

＜対象製品 ※＞

品番	品名	型式	型式指定番号	弊社出荷期間	弊社出荷台数
AM8シリーズ (AM8**) (AM8***)	エールベベ・クルット(くるっと)／すくすくターン／360ターン／360ターン2／360ターンS	CMS001	自C−2009	2002年9月 ～ 2012年6月	279,667台
		CMS005	自C−2035		
		CMS014	自C−2526		
		CMS015	自C−2527		
		CMS016	自C−2530		
		CMS017	自C−2531		
		CMS018	自C−2532		

※対象製品は2012年6月まで弊社より出荷しておりました国土交通省の旧基準品です。
現在販売しております<u>クルットNTシリーズ、クルットNT2シリーズ、クルット3シリーズ、360ターンSⅡ、360ターン アドバンスのECE基準品は対象ではありません。</u>

＜対象製品例＞

AM803 360ターンS

AM895 クルット プレミアム

AM805 すくすくターン

AM886 クルット ハイグレード

＜お願い＞

対象製品をご使用のお客様で、<u>弊社トリプル保証へご登録済みの方へは、</u>
<u>弊社より『安全にお使いいただくために』の追加取扱説明書と本体貼付用ステッカーをお送りさせていただきますので、</u>追加取扱説明書をご確認いただき、ステッカーを本体指定の場所に貼付けていただき、ご使用ください。

<u>弊社トリプル保証へご登録されていないお客様は、お手数ではございますが下記＜お問合せ窓口＞までご連絡をお願い申し上げます。</u>

＜お問合せ窓口＞

株式会社カーメイト　エールベベ係

フリーダイヤル:0120−918−952(携帯電話可)

受付時間:午前10時～午後6時まで

*土・日・祝日も受付いたします。

参考資料２　＜取扱説明書＞

2044-70527

エールベベ・クルット／すくすくターン／360ターン「安全にお使いいただくためのお願い」

本品の取付け・取外し、持ち運び、ご使用の際は、必ず下記の事項を守ってください。
下記の事項を守らないとケガを負うおそれがあります。
また、本書は取扱説明書と併せて保管してください。
●下記説明内のイラストは製品の仕様により、一部異なるところがあります。

1. 本品の正しい持ちかた

1、シートを前向きにしてロックさせる。

2、サポートレッグを収納する。
●収納する際、手指を挟まないように注意。

3、本体の先端とサポートレッグの端を持つ。

2. 持ち運び、ご使用時に注意していただきたい箇所

本体底面、およびサポートレッグ可動部に手指をかけないでください。
手指が挟まれるおそれがあり、大変危険です。

上記箇所は持たないでください。
本品が思わぬ動きをすることがあり、大変危険です。

シート回転時の注意

注意

フロントリング

注意

注意

リアリング

注意

キケン

シートと台座のすき間、およびフロントリング／リアリングにお子さまやご自分の手指をかけないでください。
手指が挟まれるおそれがあり、大変危険です。

シートと台座のすき間にお子さまやご自分の手指をかけないでください。
手指が挟まれるおそれがあり、大変危険です。

<title>チャイルドシートを運搬中に可動部品で指をけが（相談解決のためのテストから No.87）</title>